Standar Nasional Indonesia

Mutu dan cara uji grendel sorong



MUTU DAN UJI GERENDEL SORONG


1. RUANG LINGKUP

- 1.1. Standar ini meliputi syarat konstruksi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji dan syarat penandaan gerendel sorong.
- 1.2. Yang dimaksud dengan gerendel sorong dalam standar ini adalah:
 - (1) Gerendel tegak
 - (2) Gerendel kupu-kupu.


2. SYARAT KONSTRUKSI

2.1. Bentuk

Bentuk gerendel sorong dinyatakan seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1 Jenis Gerendel Tegak



Gambar 2 Jenis Gerendel Kupu-kupu

2.2. Ukuran Ukuran gerendel sorong dinyatakan seperti pada tabel I dan tabel II.

Tahel I Ukuran Jenis Gerendel Tegak

Satuan ukuran: mm

		Satuan ukuran: min								
Kode				U	kur	a n		1		Keterangan
A	55	65	85	105	135	185	230	280	330	
В	26	26	28	30	30	30	34	36	36	Jumlah lubang sekrup dengan ukuran:
С	7	7	7	7	7	7	9	9	9	W. Personal American Company of the
D	17	25	35	35	35	35	36	37	37	A: 105 – 330 adalah 6 A: 55 – 85 adalah 4.
E	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
F	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	Jumlah bagian betina dan lubang sekrup dengan
G	23	23	24	25	25	25	27	28	28	ukuran: A: 185 – 330 adalah
Z	65	75	100	128	150	150	150	150	150	dan 4
Y	12	13	15	16	17	31	48	48	48	A: 55 - 135 adalah 1 dan 2.
						17	28	28	28	CICII 200
Μ .	-	-	17	25	38	38	30	30	30	
N	18	25	17	25	38	38	30	30	30	

Tabel II Ukuran Jenis Gerendel Kupu-kupu

Satuan ukuran: mm

Kode		Uku	r a n		Keterangan
A ₁	25	30	30	38	
A ₂	56	56	56	71	
В	40	40	40		
С	6	7	7	8	Jumlah lubang sekrup pada gerendel dan klem adalah: 4 dan'?
D	18	18	18	25	
E	0,80	0,80	1,25	1,25	
F	3,5	3,5	4,5	4,5	
G	16	16	16		
Y	16	16	16	18	
Z	38	38	38	50	

3. SYARAT MUTU

31. Sifat Tampak.

Permukaan batang sorong gerendel harus behas dari cacat-cacat yang merugikan pada pemakaian.

3.2. Bahan Baku

Baja yang berkwalitas sesuai dengan SNI

3.3. Pengerjaan

- 3.3.1. Gerendel dibuat dengan bentuk dan ukuran seperti yang dinyatakan dalam gambar dan tabel.
- 3.3.2. Khusus gerendel sorong jenis kupu-kupu, sambungan keling harus kuat.
- 3.3.3. Lubang sekrup harus halus dan cocok untuk sorong berkepala tirus.
- 3.3.4. Batang sorong harus dilapisi krom dan harus bebas bergerak di dalam larasnya, dan cukup panas dalam pemakaian.
- 3.3.5. Rumah gerendel sorong harus dicat, lapis krom atau dilapis.

4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

- 4.1. Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- 4.2. Pengambilan contoh dilakukan secara acak.
- 4.3. Kecuali ditentukan lain oleh pihak produsen dan konsumen, jumlah contoh untuk tiap kelompok 500 (lima ratus) buah atau kurang diambil 1 (satu) contoh.
- 4.4. Petugas pengambil contoh harus diberi keleluasaan oleh pihak produsen atau penjual untuk melakukan tugasnya.

5. CARA UJI

- 51. Pengujian dilakukan sesuai dengan cara yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- 5.2. Pengujian meliputi pengujian sifat tampak, pengerjaan.

6. SYARAT LULUS UJI

- 6.1. Kelompok dinyatakan lulus uji, apabila semua contoh yang telah diambil dari kelompok tersebut memenuhi persyaratan.
- 6.2. Apabila sebagian syarat tidak dipenuhi, maka uji ulang dengan contoh 2 (dua) kali lebih banyak dapat dilakukan. Apabila hasil uji ulang memenuhi persyaratan mutu standar kelompok dinyatakan lulus. Kelompok dinyatakan tidak lulus uji kalau salah satu syarat mutu pada uji ulang tidak dipenuhi.

7. SYARAT PENANDAAN

Pada setiap kemasan gerendel sorong harus dinyatakan:

- Tipe gerendel
- Panjang batang sorong dan panjang langkah
- Nama pabrik/merek
- Jumlah dalam kemasan.